



OHLINGER

SÜBR



* Üretim tarihinden sonra 6 ay içinde kullanın
* Kuru ve havalandırması olan bir ortamda muhafaza edin

* Koku olmayan bir yerde muhafaza edin

ŞİŞELEME

15,5-16,5 mm

* Compression diameter: 15.5-16.5 mm
* Kafa boşluğu basıncı: -0,3 bar dan +0,3 bar a
* Kafa boşluğu: 200 mm minimum

İŞLEME SÜRECİ

* Kullanmadan bir gün önce mantarları 18-20°C de muhafaza edin

* EN 12726 or CE.T.I.E. GME 50.01 ile uyumlu i e a zı (standart dı l olan a ızlar için i eleme testi yapılmalıdır)

* Mantar kapatma ünitesi iyi çalı ır durumda olmalı

* Kapama bıçakları i eleme öncesi ve sırasında olu ablecek hasarlar için kontrol edilmelidir

* Tapalama ünitesi tam ortada olmalıdır

* ç contalarının altındaki yüksek sıkı tırılmalı kafa bo lu u nedeniyle bir vakum pompası veya kafa bo lu unun CO2 ile yıkanması tavsiye edilir

ŞİŞELEMEDEN SONRA

* Kuru, havalandırılmalı ve kokusuz bir yerde saklayın

DAHA FAZLA BİLGİ?

www.tekpak-ltd.com
www.cetie.org

by VINVENTIONS

TEKPAK
Kahvaltı Paketlemelerde Tok
Country
Distributor